

Escala de grises

Las escalas de grises sirven para determinar la solidez al color de elementos textiles, sometidos a ensayo. Ambas escalas son regularmente utilizadas en los ensayos de las partes textiles.

La parte A02 de la normas ISO 105 y EN 20150 es denominada: Escala de grises para evaluar la degradación; Esta escala de grises consiste en nueve pares de pastillas de color gris neutro y no brillantes que muestran las diferencias percibidas de color. Son utilizadas para evaluar los cambios de color y son también esenciales para la evaluación de gradación de las pruebas de solidez a la luz.

La parte A03 de las normas ISO 105 y EN 20105 es denominada: Escala de grises para evaluar la descarga; Esta escala de grises consiste en nueve pares de pastillas de color gris y blanco no brillantes que muestran la profundidad percibida de la coloración.



Características

- Según ISO 105 A02 para cambio de color
- Según ISO 105 A03 para la descarga

Normas

EN ISO 105 A02 • EN ISO 105 A03 •
EN 20105 A02 • EN 20105 A03